



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

**Lista de Verificación Diaria de
los Operadores / Vehículos Livianos**

Número de Equipo 653316 Fecha 5-12-12

Turno Diurno Contratista Terpel Minc

Lectura de Kilometraje 181526

(A) Verifique lo Siguiente

	OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐
• Nivel del refrigerante	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐

(B) Pasar Por

	OK	Reparación	NA
• Correas / Abanicos / Alternador	☒	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐
• Llantas / Anillos / Terminales	☒	☐	☐
• Alarmas de Retroceso	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐
• Protectores y Porta Ruedas	☒	☐	☐
• Daño	☐	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendio	☒	☐	☐
• Intermitentes Montadas	☒	☐	☐

C En cubierta / En cabina

	OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐
• Calibre	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐
• Limpiaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐
• Equipo Anti Derrame	☒	☐	☐
• Equipo de Emergencia / Enchufe, pala, linterna	☒	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador

Reinold A. Pineda

Supervisor



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 453316 Fecha 6-12-17

Turno Diurno Contratista Terpel mine

Lectura de Kilometraje 181637

(A) Verifique lo Siguiente

	OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐
• Nivel del refrigerante	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐

(B) Pasar Por

	OK	Reparación	NA
• Correas / Abanicos / Alternador	☒	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐
• Llantas / Anillos / Terminales	☒	☐	☐
• Alarmas de Retroceso	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐
• Protectores y Porta Ruedas	☒	☐	☐
• Daño	☐	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendio	☒	☐	☐
• Intermittentes Montadas	☒	☐	☐

C En cubierta / En cabina

	OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐
• Limpiaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐
• Equipo Anti Derrame	☒	☐	☐
• Equipo de Emergencia / Enchufe, pala, linterna	☐	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador Benito Grijalva

Supervisor _____



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 65336 Fecha 7-12-17

Turno Diurno Contratista Terpel Mina

Lectura de Kilometraje 181757

(A) Verifique lo Siguiente

	OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐
• Nivel del refrigerante	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐

(B) Pasar Por

	OK	Reparación	NA
• Correas / Abanicos / Alternador	☒	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐
• Llantas / Anillos / Terminales	☒	☐	☐
• Alarmas de Retroceso	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐
• Protectores y Porta Ruedas	☒	☐	☐
• Daño	☐	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendio	☒	☐	☐
• Intermitentes Montadas	☒	☐	☐

C En cubierta / En cabina

	OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐
• Limpiaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐
• Equipo Anti Derrame	☒	☐	☐
• Equipo de Emergencia / Enchufe, pala, linterna	☐	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador Reinold A. Puga

Supervisor _____



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 653316 Fecha 8-12-17

Turno Diurno Contratista Terpel-Mina

Lectura de Kilometraje 181853

(A) Verifique lo Siguiente

	OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐
• Nivel del refrigerante	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐

(B) Pasar Por

	OK	Reparación	NA
• Correas / Abanicos / Alternador	☒	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐
• Llantas / Anillos / Terminales	☒	☐	☐
• Alarmas de Retroceso	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐
• Protectores y Porta Ruedas	☒	☐	☐
• Daño	☐	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendio	☒	☐	☐
• Intermitentes Montadas	☒	☐	☐

C En cubierta / En cabina

	OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐
• Calibre	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐
• Limpiaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐
• Equipo Anti Derrame	☒	☐	☐
• Equipo de Emergencia / Enchufe, pala, linterna	☐	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador Reneith Espino

Supervisor _____



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 653316 Fecha 9-12-17

Turno Diurno Contratista Terpel Mine

Lectura de Kilometraje 182008

(A) Verifique lo Siguiente

OK Reparación NA

- Aceite de Motor ☒ ☐ ☐
- Nivel del refrigerante ☒ ☐ ☐
- Nivel de Aceite de Power Steering ☒ ☐ ☐
- Verifique Nivel de Combustible ☒ ☐ ☐

(B) Pasar Por

OK Reparación NA

- Correas / Abanicos / Alternador ☒ ☐ ☐
- Aceite / Aire / Fugas de Agua ☒ ☐ ☐
- Llantas / Anillos / Terminales ☒ ☐ ☐
- Alarmas de Retroceso ☒ ☐ ☐
- Luces de Cola ☒ ☐ ☐
- Cabina / Ventanas y Puertas ☒ ☐ ☐
- Protectores y Porta Ruedas ☐ ☐ ☐
- Daño ☐ ☐ ☐
- Verifique el Extinguidor de Incendio ☒ ☐ ☐
- Intermitentes Montadas ☒ ☐ ☐

C En cubierta / En cabina

OK Reparación NA

- Limpieza ☒ ☐ ☐
- Condición de asiento / cinturones de seguridad ☒ ☐ ☐
- Calibre ☐ ☐ ☐
- Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado ☒ ☐ ☐
- Limpiaparabrisas / Bocinas ☒ ☐ ☐
- Frenos / Dirección ☒ ☐ ☐
- Radio de 2 Vías ☒ ☐ ☐
- Otros (explique abajo) ☐ ☐ ☐
- Botiquín de primeros auxilios ☒ ☐ ☐
- Equipo Anti Derrame ☒ ☐ ☐
- Equipo de Emergencia / Enchufe, pala, linterna ☐ ☐ ☐
- Barra antivuelco / ROP ☒ ☐ ☐

Comentarios:

Operador Reineth Apuriz

Supervisor _____



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

**Lista de Verificación Diaria de
los Operadores / Vehículos Livianos**

Número de Equipo 653316 Fecha 10-12-17

Turno Diurno Contratista Terpel-Mina

Lectura de Kilometraje 182117

(A) Verifique lo Siguiente

	OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐
• Nivel del refrigerante	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐

(B) Pasar Por

	OK	Reparación	NA
• Correas / Abanicos / Alternador	☒	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐
• Llantas / Anillos / Terminales	☒	☐	☐
• Alarmas de Retroceso	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐
• Protectores y Porta Ruedas	☐	☐	☐
• Daño	☐	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendio	☒	☐	☐
• Intermitentes Montadas	☒	☐	☐

C En cubierta / En cabina

	OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐
• Calibre	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐
• Limpiaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐
• Equipo Anti Derrame	☒	☐	☐
• Equipo de Emergencia / Enchufe, pala, linterna	☐	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador Reineth Espino

Supervisor _____



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 653317 Fecha 11-12-17

Turno Diurno Contratista Terpel Mina

Lectura de Kilometraje 18226.0

(A) Verifique lo Siguiente

	OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐
• Nivel del refrigerante	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐

(B) Pasar Por

	OK	Reparación	NA
• Correas / Abanicos / Alternador	☒	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐
• Llantas / Anillos / Terminales	☒	☐	☐
• Alarmas de Retroceso	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐
• Protectores y Porta Ruedas	☐	☐	☐
• Daño	☐	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendio	☒	☐	☐
• Intermitentes Montadas	☒	☐	☐

C En cubierta / En cabina

	OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐
• Calibre	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐
• Limpiaparabrisas / Bocinas	☒	☒	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐
• Equipo Anti Derrame	☒	☐	☐
• Equipo de Emergencia / Enchufe, pala, linterna	☐	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador Reinoldo Espinoza

Supervisor _____



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 653316 Fecha 12-12-17

Turno Diurno Contratista Terpel - Minc

Lectura de Kilometraje 182390

(A) Verifique lo Siguiente

OK Reparación NA

- Aceite de Motor ☒ ☐ ☐
- Nivel del refrigerante ☒ ☐ ☐
- Nivel de Aceite de Power Steering ☒ ☐ ☐
- Verifique Nivel de Combustible ☒ ☐ ☐

(B) Pasar Por

OK Reparación NA

- Correas / Abanicos / Alternador ☒ ☐ ☐
- Aceite / Aire / Fugas de Agua ☒ ☐ ☐
- Llantas / Anillos / Terminales ☒ ☐ ☐
- Alarmas de Retroceso ☒ ☐ ☐
- Luces de Cola ☒ ☐ ☐
- Cabina / Ventanas y Puertas ☒ ☐ ☐
- Protectores y Porta Ruedas ☐ ☐ ☐
- Daño ☐ ☐ ☐
- Verifique el Extinguidor de Incendio ☒ ☐ ☐
- Intermitentes Montadas ☒ ☐ ☐

C En cubierta / En cabina

OK Reparación NA

- Limpieza ☒ ☐ ☐
- Condición de asiento / cinturones de seguridad ☒ ☐ ☐
- Calibre ☐ ☐ ☐
- Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado ☒ ☐ ☐
- Limpiaparabrisas / Bocinas ☒ ☐ ☐
- Frenos / Dirección ☒ ☐ ☐
- Radio de 2 Vías ☒ ☐ ☐
- Otros (explique abajo) ☐ ☐ ☐
- Botiquín de primeros auxilios ☒ ☐ ☐
- Equipo Anti Derrame ☒ ☐ ☐
- Equipo de Emergencia / Enchufe, pala, linterna ☐ ☐ ☐
- Barra antivuelco / ROP ☒ ☐ ☐

Comentarios:

Operador Ramiro L. Pineda

Supervisor _____



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 653316 Fecha 13-12-17

Turno Diurno Contratista Terpel Mina

Lectura de Kilometraje 182496

(A) Verifique lo Siguiente

OK Reparación NA

- Aceite de Motor ☒ ☐ ☐
- Nivel del refrigerante ☒ ☐ ☐
- Nivel de Aceite de Power Steering ☒ ☐ ☐
- Verifique Nivel de Combustible ☒ ☐ ☐

(B) Pasar Por

OK Reparación NA

- Correas / Abanicos / Alternador ☒ ☐ ☐
- Aceite / Aire / Fugas de Agua ☒ ☐ ☐
- Llantas / Anillos / Terminales ☒ ☐ ☐
- Alarmas de Retroceso ☒ ☐ ☐
- Luces de Cola ☒ ☐ ☐
- Cabina / Ventanas y Puertas ☒ ☐ ☐
- Protectores y Porta Ruedas ☐ ☐ ☐
- Daño ☐ ☐ ☐
- Verifique el Extinguidor de Incendio ☒ ☐ ☐
- Intermitentes Montadas ☒ ☐ ☐

C En cubierta / En cabina

OK Reparación NA

- Limpieza ☒ ☐ ☐
- Condición de asiento / cinturones de seguridad ☒ ☐ ☐
- Calibre ☐ ☐ ☐
- Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado ☒ ☐ ☐
- Limpiaparabrisas / Bocinas ☒ ☐ ☐
- Frenos / Dirección ☒ ☐ ☐
- Radio de 2 Vías ☒ ☐ ☐
- Otros (explique abajo) ☐ ☐ ☐
- Botiquín de primeros auxilios ☒ ☐ ☐
- Equipo Anti Derrame ☒ ☐ ☐
- Equipo de Emergencia / Enchufe, pala, linterna ☐ ☐ ☐
- Barra antivuelco / ROP ☒ ☐ ☐

Comentarios:

Operador Ramiro Arango

Supervisor _____



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

**Lista de Verificación Diaria de
los Operadores / Vehículos Livianos**

Número de Equipo 653316 Fecha 15-12-17

Turno 5 1/2 A 7 PM. Contratista Zupri

Lectura de Kilometraje 182703

(A) Verifique lo Siguiente

OK Reparación NA

- Aceite de Motor ☒ ☐ ☐
- Nivel del refrigerante ☒ ☐ ☐
- Nivel de Aceite de Power Steering ☒ ☐ ☐
- Verifique Nivel de Combustible ☒ ☐ ☐

(B) Pasar Por

OK Reparación NA

- Correas / Abanicos / Alternador ☒ ☐ ☐
- Aceite / Aire / Fugas de Agua ☒ ☐ ☐
- Llantas / Anillos / Terminales ☒ ☐ ☐
- Alarmas de Retroceso ☒ ☐ ☐
- Luces de Cola ☒ ☐ ☐
- Cabina / Ventanas y Puertas ☒ ☐ ☐
- Protectores y Porta Ruedas ☒ ☐ ☐
- Daño ☒ ☐ ☐
- Verifique el Extinguidor de Incendio ☒ ☐ ☐
- Intermitentes Montadas ☒ ☐ ☐

C En cubierta / En cabina

OK Reparación NA

- Limpieza ☒ ☐ ☐
- Condición de asiento / cinturones de seguridad ☒ ☐ ☐
- Calibre ☒ ☐ ☐
- Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado ☒ ☐ ☐
- Limpiaparabrisas / Bocinas ☒ ☐ ☐
- Frenos / Dirección ☒ ☐ ☐
- Radio de 2 Vías ☒ ☐ ☐
- Otros (explique abajo) ☒ ☐ ☐
- Botiquín de primeros auxilios ☒ ☐ ☐
- Equipo Anti Derrame ☒ ☐ ☐
- Equipo de Emergencia / Enchufe, pala, linterna ☒ ☐ ☐
- Barra antivuelco / ROP ☒ ☐ ☐

Comentarios:

Operador Alfredo C.

Supervisor _____



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

**Lista de Verificación Diaria de
los Operadores / Vehículos Livianos**

Número de Equipo C53316 Fecha 16-12-17

Turno 5 1/2 A 7 PM Contratista Zupri

Lectura de Kilometraje 182814

(A) Verifique lo Siguiente

OK Reparación NA

- Aceite de Motor ☒ ☐ ☐
- Nivel del refrigerante ☒ ☐ ☐
- Nivel de Aceite de Power Steering ☒ ☐ ☐
- Verifique Nivel de Combustible ☒ ☐ ☐

(B) Pasar Por

OK Reparación NA

- Correas / Abanicos / Alternador ☒ ☐ ☐
- Aceite / Aire / Fugas de Agua ☒ ☐ ☐
- Llantas / Anillos / Terminales ☒ ☐ ☐
- Alarmas de Retroceso ☒ ☐ ☐
- Luces de Cola ☒ ☐ ☐
- Cabina / Ventanas y Puertas ☒ ☐ ☐
- Protectores y Porta Ruedas ☒ ☐ ☐
- Daño ☒ ☐ ☐
- Verifique el Extinguidor de Incendio ☒ ☐ ☐
- Intermitentes Montadas ☒ ☐ ☐

C En cubierta / En cabina

OK Reparación NA

- Limpieza ☒ ☐ ☐
- Condición de asiento / cinturones de seguridad ☒ ☐ ☐
- Calibre ☒ ☐ ☐
- Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado ☒ ☐ ☐
- Limpiaparabrisas / Bocinas ☒ ☐ ☐
- Frenos / Dirección ☒ ☐ ☐
- Radio de 2 Vías ☒ ☐ ☐
- Otros (explique abajo) ☒ ☐ ☐
- Botiquín de primeros auxilios ☒ ☐ ☐
- Equipo Anti Derrame ☒ ☐ ☐
- Equipo de Emergencia / Enchufe, pala, linterna ☒ ☐ ☐
- Barra antivuelco / ROP ☒ ☐ ☐

Comentarios:

Operador Miguel C.A.

Supervisor _____



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

**Lista de Verificación Diaria de
los Operadores / Vehículos Livianos**

Número de Equipo C53316 Fecha 21-12-17

Turno 5/2A-7PM Contratista Zupri

Lectura de Kilometraje 183427

(A) Verifique lo Siguiente

	OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐
• Nivel del refrigerante	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐

(B) Pasar Por

	OK	Reparación	NA
• Correas / Abanicos / Alternador	☒	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐
• Llantas / Anillos / Terminales	☒	☐	☐
• Alarmas de Retroceso	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐
• Protectores y Porta Ruedas	☒	☐	☐
• Daño	☒	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendio	☒	☐	☐
• Intermitentes Montadas	☒	☐	☐

C En cubierta / En cabina

	OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐
• Limpiaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐
• Equipo Anti Derrame	☒	☐	☐
• Equipo de Emergencia / Enchufe, pala, linterna	☒	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador [Signature]

Supervisor _____



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 653316 Fecha 22-12-17

Turno Diurno Contratista Ferrel Minc

Lectura de Kilometraje 183506

(A) Verifique lo Siguiente

	OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐
• Nivel del refrigerante	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐

(B) Pasar Por

	OK	Reparación	NA
• Correas / Abanicos / Alternador	☒	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐
• Llantas / Anillos / Terminales	☒	☐	☐
• Alarmas de Retroceso	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐
• Protectores y Porta Ruedas	☐	☐	☐
• Daño	☐	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendio	☒	☐	☐
• Intermitentes Montadas	☒	☐	☐

C En cubierta / En cabina

	OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐
• Calibre	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐
• Limpiaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐
• Equipo Anti Derrame	☒	☐	☐
• Equipo de Emergencia / Enchufe, pala, linterna	☐	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador Rosendo Cifuentes

Supervisor _____